

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Apple iPhone 3G  Firmwareversion: 2.0.2 (sc1) (HFP 1.5, PBAP)	ja / yes 17 88 213	—	○ <sup>1)</sup>	—	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	Bluetooth Funktionalität vorhanden ab Softwareversion 3.1 1) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle Stable Bluetooth connectivity with software version 3.1 or higher 1) Bad voice quality on receiver side
Apple iPhone 3GS  Firmwareversion: 3.1.2 (HFP 1.5, PBAP)	ja / yes 17 88 213	●	○ <sup>1)</sup>	—	●	●	●	1) wenn eingehender Anruf über das Mobiltelefon angenommen wird, findet keine Sprachausgabe über die Freisprecheinrichtung statt; Lautstärkenänderung am Mobiltelefon ändert gleichzeitig die Lautstärke der Freisprecheinrichtung 1) voice output by phone when an incoming call is accepted by phone; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set
Apple iPhone 4  Firmwareversion: 4.2.1 (HFP, PBAP)	nein / no	— <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	●	●	1) Verbindungstrennung nur über die Freisprecheinrichtung möglich; BT Gerätenamen werden nicht angezeigt 2) Probleme beim Audio Routing; Telefonklingelton wird an der Freisprecheinrichtung ausgegeben 3) SIM Kontakte nicht verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Disconnection via phone not possible; Problems with ignition on and call; Missing BT name 2) Problems with Audio routing; phone ringtone at hands-free system 3) Missing SIM contacts and national character
BlackBerry 8110  Firmwareversion: (HFP 1.5)	ja / yes 67 88 559	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	
BlackBerry (RIM) Curve 8900  Firmwareversion: 4.6.1.310 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	1) SIM-Kontakte können nicht angezeigt werden; fehlende Telefonbucheinträge 2) geparkter Anrufer wird nicht angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown; missing phone book entries 2) parked calls are not shown on the HFP HMI

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*  
 List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
BlackBerry (RIM) Bold 9000  Firmwareversion: 4.6.0.303 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	1) Nur das interne Telefonbuch ist verfügbar 2) geparkter Anrufer werden nicht angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown 2) parked calls are not shown on the HFP HMI
BlackBerry (RIM) Storm2 9520  Firmwareversion: 5.0.0.436 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt: Fehlende Schriftzeichen 3) geparkte Anrufer werden am Display nicht angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during active call 2) Only phone memory contacts are shown: Missing characters 3) parked calls are not shown on the HFP HMI
BlackBerry (RIM) Bold 9700  Firmwareversion: 5.0.0.351 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt: Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) Geparkter Anrufer wird nicht angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown: Special characters not shown correctly 2) Waiting call is not shown
HTC Desire  Firmwareversion: 2.29.405.2 (HFP, PBAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Telefonbuch nicht komplett verfügbar; Telefonbuch nach Vornamen sortiert 1) some contacts are not available; phone book sorted by first name
HTC HD2  Firmwareversion: BS 5.2.21869, ROM 1.66.407.1	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; wenn das Gespräch am Telefon angenommen wird findet die Sprachausgabe übers Telefon statt; eine Lautstärkenänderung am Telefon ändert gleichzeitig die Lautstärke der Freisprecheinrichtung 2) Telefonbuch wird nicht komplett übertragen 3) Gespräch kann nicht über die Freisprecheinrichtung beendet werden 1) No busy signal hearable; when an incoming call is accepted by phone the speech output is by phone; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) phone book is not completely available 3) call can not be terminated via hands free unit HMI

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
HTC HD mini Firmwareversion: ROM 1.36.407.1	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call 2) Special characters not shown correctly
HTC Nexus One Firmwareversion: Android 2.2	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) kein manueller BT-Verbindungsaufbau möglich 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) No manual bluetooth connection via BTP 2) Special characters not shown correctly
HTC P3700 Touch Diamond Firmwareversion: 1.00.25.05	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during active call
HTC P5500 Touch Dial Firmwareversion: 1.58.16.27	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during active call 2) Special characters not shown correctly
HTC Touch2 Firmwareversion: 61.41t.25.31H, ROM 1.28.407.4 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; wenn eingehender Anruf über das Mobiltelefon angenommen wird, findet keine Sprachausgabe über die Freisprecheinrichtung statt 2) nicht alle Schriftzeichen werden richtig dargestellt; nur begrenzter Telefonbuchzugriff möglich 1) No busy tone audible; Audio at phone speaker if call is accepted at the phone side 2) wrong characters; Limited phone book entry download capability

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
HTC Touch Diamond 2  Firmwareversion: 61.44tc.25.32U, ROM 2.16.407.1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	—	—	—	—	—	—	1) Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt 1) The Bluetooth link may be lost sporadically
LG KE850 PRADA  Firmwareversion: KE850CP40-EUR-v10n-XXX-XX	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) Anzeige der Ruflist nicht möglich 3) Signalstärke wird nicht angezeigt 1) Special characters not shown correctly 2) call list not available 3) field strength is not shown on HMI display
LG KU990  Firmwareversion: KU990_V10g	nein / no	●	●	—	—	○ <sup>1)</sup>	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Betreiberkennung wird nicht angezeigt 1) Operator ID is not shown on HMI display
LG new chocolate BL20  Firmwareversion: BL20 V10j (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	—	●	—	●	●	
LG new chocolate BL40  Firmwareversion: BL40_V10d_Final (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	○ <sup>4)</sup>	1) Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Nur eingeschränkter Zugriff auf das Telefonbuch; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch nur nach Nachnamen sortiert 3) Anruferliste wird nicht nach jedem Telefonat aktualisiert 4) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Limited phone book entry download capability. Special characters not shown correctly; Phonebook only sorted by surname 3) Call list will not be updated after call 4) Parked call can not be activated

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
LG GD510  Firmwareversion: GD510AT_V10g (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	—	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
Motorola E550  Firmwareversion: -	ja / yes  17 88 142	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Motorola Milestone  Firmwareversion: SHOLS_V2_02.36.0 (HFP, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	— <sup>3)</sup>	●	●	●	1) Telefon ist immer im "Privat" Modus, Freisprechen muss manuel aktiviert werden 2) Telefon ist immer im "Privat" Modus, Freisprechen muss manuel aktiviert werden 3) Telefonbuch nicht verfügbar 1) Phone is always in "private" mode as default, manual activation of hands-free mode necessary 2) Phone is always in "private" mode as default, manual activation of hands-free mode necessary 3) Phone book not available
Motorola MOTOKRZR K1  Firmwareversion: R4527_G_08.22.11R	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Motorola MOTORAZR V3xx  Firmwareversion: R26111LD_U_96.06.73BR	nein / no	—	—	—	—	—	NICHT GETESTET  NOT TESTED	

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Motorola MOTORIZR Z3  Firmwareversion: R452B_G_08.01.05R	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Motorola V300  Firmwareversion: V TRIPLETS_G_OB.09.37R	ja / yes  17 88 142	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Motorola V400  Firmwareversion: V TRIPLETS_G_OB.08.AAR_A	ja / yes  17 88 142	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Motorola V500  Firmwareversion: V TRIPLETS_G_OB.09.38R	ja / yes  17 88 142	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Motorola V525  Firmwareversion: V TRIPLETS_G_OB.09.38R_V	ja / yes  17 88 142	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Motorola V600  Firmwareversion: V TRIPLETS_G_OB.09.38R_V	ja / yes  17 88 142	●	●	●	●	○ <sup>1)</sup>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Feldstärke wird nicht angezeigt 1) Field strength is not shown
Motorola V620  Firmwareversion: R376_G_OE-66.04r_A	ja / yes  17 88 142	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call
Nokia 2330 Classic  Firmwareversion: 06.46 23-03-09 RM-512 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	1) TTelefonbuch nicht verfügbar; Telefonbuch wird nicht richtig sortiert 2) geparkter Anruf kann nicht über die Freisprecheinrichtung beendet werden 1) Phonebook only partially available; Phonebook not sorted correctly 2) parked call can not be terminated
Nokia 2600 Classic  Firmwareversion: 05.61 18-04-08 RM-340 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Nokia 2690  Firmwareversion: 10.10 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Tastentöne hörbar werden durch die Freisprecheinrichtung wiedergegeben 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Key-tones are hearable at HFS 2) Special character not show correctly

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia 2720  Firmwareversion: V09.55 (HFP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Telefonklingelton wird an der Freisprecheinrichtung ausgegeben 2) Telefonbuch wird nicht korrekt sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 1) Phone ringtone hearable at hands-free system 2) Phonebook sorted wrong; Missing or wrong national characters
Nokia 3100  Firmwareversion: 05.02	ja / yes  17 88 149	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Nokia 3109 / 3110 Classic  Firmwareversion: 05.50 14-08-07 RM237 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Nokia 3120 Classic  Firmwareversion: 09.41 RM-364 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	●	●	●	●	●	●	
Nokia 3250  Firmwareversion: 04.14 11.10.06 RM-38 (HFP 1.0, SAP)	nein / no	●	●	—	—	—	●	



# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia 3720 Classic  Firmwareversion: 10.16 (HFP 1.0, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	1) Telefon Klingelton wird wiedergegeben. 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 3) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) The phone ringtone is hearable at handsfree unit. 2) Special characters not shown correctly 3) Parked call can not be activated
Nokia 5310 XpressMusic  Firmwareversion: 05.81 06-02-08 RM-303 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone
Nokia 5530 XpressMusic  Firmwareversion: 11.0.054 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Nur das Interne Telefonbuch wird angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown; Special characters not shown correctly
Nokia 6020  Firmwareversion: 03.52	ja / yes  17 88 527	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Nokia 6021  Firmwareversion: 03.83	ja / yes  17 88 527	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird unterbrochen sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia 6100  Firmwareversion: 05.51	nein / no	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich
Nokia 6110 Navigator  Firmwareversion: 11.52	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call
Nokia 6120 Classic  Firmwareversion: 06.51 04-02-09 RM-243 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	●	●	—	—	●	●	
Nokia 6151  Firmwareversion: 04.10 21-12-06 RM-200 (HFP 1.5, SAP)	ja / yes  17 88 261	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft 1) category of phone book entries is not shown correctly
Nokia 6220  Firmwareversion: 05.15	ja / yes  17 88 151	●	●	—	—	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia 6220 Classic  Firmwareversion: 03.06 31-05-08 (HFP 1.5, SAP)	ja / yes 17 88 214	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
Nokia 6230  Firmwareversion: 05.50	ja / yes 17 88 147	●	●	—	—	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	
Nokia 6230i  Firmwareversion: 03.40	ja / yes 17 88 147	●	●	—	—	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	
Nokia 6233  Firmwareversion: 05.10 21-12-2006 RM-145	ja / yes 17 88 210	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone
Nokia 6234  Firmwareversion: 03.70	ja / yes 17 88 260	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) category of phone book entries is not shown correctly

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia 6280  Firmwareversion: 03.81	ja / yes  67 88 555	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) category of phone book entries is not shown correctly
Nokia 6288  Firmwareversion: 06.43 30-03-07 RM-78 (HFP 1.5, SAP)	ja / yes  67 88 555	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Nokia 6300  Firmwareversion: 05.00 27-04-07 RM-217	ja / yes  67 88 557	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) category of phone book entries is not shown correctly
Nokia 6310  Firmwareversion: 05.01	ja / yes  90 97 937	●	●	-	-	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Nokia 6310i  Firmwareversion: 07.00	ja / yes  90 97 937	●	●	-	-	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia 6500c  Firmwareversion: 06.61 26-03-08 RM-265 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone
Nokia 6610  Firmwareversion: 05.52	ja / yes  17 88 152	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone
Nokia 6700 classic  Firmwareversion: - (HFP, PBAP)	nein / no	—	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Sporadischer Verbindungsabbruch 2) Telefonbuch nicht komplett verfügbar 1) Sporadically disconnection of the Bluetooth connection. 2) Phonebook not available
Nokia 6760 slide  Firmwareversion: 21.005 (HFP, PBAP, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	●	●	1) Probleme bei der Anzeige der Anruferinformation 2) Fehlender Klingelton bei eingehenden Anrufen 3) kein SIM Telefonbuch verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 1) Problems with ring tone and call informations 2) Missing ring tone during incoming call 3) SIM phonebook not available; special characters not shown correctly
Nokia 6820  Firmwareversion: 04.25	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) category of phone book entries is not shown correctly

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia 7210 Firmwareversion: 04.74	ja / yes 17 88 152	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Nokia 7250 Firmwareversion: 03.62	ja / yes 17 88 152	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Nokia 7250i Firmwareversion: 05.30	nein / no	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Nokia E51 Firmwareversion: 200.34.36 24-04-2008RM-244 (HFP 1.5, SAP)	ja / yes 17 88 262	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 1) when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted
Nokia E52 Firmwareversion: (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) Only phone memory contacts are shown; Special characters not shown correctly

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia E63  Firmwareversion: 400.21.013 RM-437 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 1) Special characters not shown correctly; Phonebook only sorted by surname
Nokia E65  Firmwareversion: 3.0633.69.0006-02-08 RM208 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	○ <sup>2)</sup>	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Betreiberkennung und Feldstärke wird nicht angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) Network operator and field strength are not shown
Nokia E71  Firmwareversion: V300.21.012 RM-346 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht richtig dargestellt 1) Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly
Nokia E72  Firmwareversion:  (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) Only phone memory contacts are shown; Special characters not shown correctly
Nokia N70  Firmwareversion: 5.0609.2.0.1 01-03-06 RM84 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	○ <sup>2)</sup>	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 2) Signalstärke wird nicht angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted 2) Field strength is not shown on the HMI display

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia N73  Firmwareversion: 3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted
Nokia N78  Firmwareversion: 12.046 25-06-2008 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
Nokia N8  Firmwareversion: 011_012 (HFP, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Anruferinformation nicht verfügbar; Telefonklingelton wird an der Freisprecheinrichtung ausgegeben 2) SIM Kontakte nicht verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Call informations are missing; phone ringtone hearable at hands-free system 2) All SIM contacts are missing; Missing or wrong special characters
Nokia N82  Firmwareversion: 20.0.062 28-02-08 RM-313 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	●	●	—	—	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Nokia N86  Firmwareversion: 11.043 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Fehlende Schriftzeichen 1) Only phone memory contacts are shown; Phonebook only sorted by first name; Missing characters



# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Nokia N97 Firmwareversion: V22.0.110 (HFP, PBAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	1) SIM Kontakte nicht verfügbar 2) Probleme bei der Konferenzschaltung 1) All SIM contacts are missing 2) Problems with multiparty call
Nokia X3 Firmwareversion: V08.54 (HFP, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Umschalten der Audio Übertragung während eines aktiven Gesprächs nicht möglich 2) einige Kontakte werden nicht übertragen; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 1) Audio transfer to the phone during an active call is not possible 2) Several contacts are missing; special characters not shown correctly
Palm Pre Firmwareversion: 1.4.5 (HFP, PBAP)	nein / no	●	●	— <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Telefonbuch wird nicht komplett übertragen; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 1) Some contacts are missing; Special characters not shown correctly
Samsung B2100 Firmwareversion: B2100XXID2 (HFP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Klingelton bei eingehenden Anruf wird nicht wiedergegeben 2) Telefonbuch nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 1) Incoming call ring tone not hearable 2) Contacts sorted by first name; Missing or wrong national characters
Samsung B3210 Corby Firmwareversion: B321MXXJA2 (HFP 1.5, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during active call; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Special characters not shown correctly

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Samsung B3410  Firmwareversion: B3410XXJC3 (HFP, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	—	●	●	●	1) Verbindungsaufbau über die Freisprecheinrichtung nicht möglich 1) Pairing via HFS not possible
Samsung B7330 OmniaPro  Firmwareversion: B7330XXIL2 (HFP, PBAP)	nein / no	●	●	— <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Telefonbuch nicht verfügbar 1) Phonebook not available
Samsung B7350  Firmwareversion: B7350XXJ15 (HFP, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	— <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Anruferinformation wird nicht übertragen 2) Telefonbuch nicht verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 1) Problems with outgoing call information 2) Phone book not available; Missing or wrong national characters
Samsung B7610 OmniaPro  Firmwareversion: B7610NXXIK5 (HFP, PBAP)	nein / no	●	●	— <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Telefonbuch nicht verfügbar 1) Phone book not available
Samsung C3050  Firmwareversion: C3050XXJ12 (HFP, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	— <sup>3)</sup>	●	○ <sup>4)</sup>	●	1) Probleme bei der Übertragung von Anruferinformation 2) Lautstärke lässt sich über das Telefon ändern 3) Telefonbuch nicht verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 4) Signalstärke wird nicht aktualisiert wenn das Telefon gesperrt ist 1) Problems with active and outgoing call information 2) Volume changeable via BTP 3) Phone Book not available; Missing national characters 4) No field strength update when BTP keylock is active

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Samsung D900  Firmwareversion: D900E.05	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	—	—	○ <sup>2)</sup>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) privater Modus nur möglich, wenn Anruf über das Mobiltelefon angenommen wurde 2) Signalstärke wird nicht korrekt angezeigt 1) private mode only possible when call is accepted by phone 2) field strenght is not shown correctly on HMI display
Samsung F300  Firmwareversion: F300CPGD2	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	—	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
Samsung F480i  Firmwareversion: IF8 (HFP 1.5, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	●	●	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 2) kein "Besetzt" Signal hörbar 3) Internes Telefonbuch nur teilweise verfügbar; Nummerntypen der Telefonbucheinträge werden nicht korrekt angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call 2) No busy signal hearable 3)Memory phone book is only partially available: Type of phone book entries is not shown correctly
Samsung i200  Firmwareversion: i200XBHE3 2.002 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	—	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call
Samsung i550  Firmwareversion: i550.012	nein / no	●	●	●	●	○ <sup>1)</sup>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Feldstärke wird nicht angezeigt 1) Field strength is not shown

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Rufflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Samsung i8000 OMNIA 2  Firmwareversion: I8000XXI16 (HFP, PBAP, SAP)	nein / no	●	●	—	●	●	●	
Samsung i9000 Galaxy S  Firmwareversion: I9000XXJPP (HFP, PBAP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Telefonbuch wird nicht komplett übertragen 1) Some phone book entries are not available
Samsung L170  Firmwareversion: L1700.05	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
Samsung S3650 Corby  Firmwareversion: S3650XXI13 (HFP, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	—	●	●	○ <sup>2)</sup>	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; wenn das Gespräch am Telefon entgegengenommen wird, findet die Sprachausgabe über das Telefon statt; keine DTMF Töne 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) No busy signal hearable; If call is accepted via mobile phone, then audio is audible only at phone; Not DTMF tones 2) Parked call can not be activated
Samsung S5230 Star  Firmwareversion: S5230XPJ1 (HFP, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	— <sup>2)</sup>	— <sup>3)</sup>	●	○ <sup>4)</sup>	1) Audio Umschaltung über das Telefon nicht möglich 2) Telefonbuch nicht verfügbar 3) Rufflisten Anzeige nicht verfügbar 4) Geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Problems with audio transfer via phone 2) Phone book not available 3) Call list not available 4) Parked call can not be activated

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Samsung S7070  Firmwareversion: S7070XXJC1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	—	—	●	●	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during active call
Samsung S8500 Wave  Firmwareversion: S8500XXJH3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	nein / no	— <sup>1)</sup>	—	—	—	—	—	1) Telefon startet nach BT Verbindungsaufbau neu 1) Phone restarts after Bluetooth connection
Siemens C55  Firmwareversion: SW24	nein / no	—	—	—	—	—	NICHT GETESTET NOT TESTED	
Siemens C65  Firmwareversion: SW25	nein / no	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Siemens C75  Firmwareversion: SW22 19.11.2005	nein / no	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Siemens CX65  Firmwareversion: SW16	ja / yes  17 88 547	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle
Siemens CX70  Firmwareversion: SW34	nein / no	—	—	—	—	—	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Siemens CX75  Firmwareversion: SW13 09.01.2006	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Siemens M55  Firmwareversion: SW91	nein / no	—	—	—	—	—	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Siemens M65  Firmwareversion: SW25	ja / yes  17 88 547	— <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich 1) Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Siemens M75  Firmwareversion: SW23 10.05.2005	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Siemens S55  Firmwareversion: SW91	ja / yes  17 88 143	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindungsaufbau ist nur über das Telefon möglich 1) Bluetooth pairing must be done by phone
Siemens S65  Firmwareversion: SW43	ja / yes  17 88 548	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during active call
Siemens S75  Firmwareversion: SW38 29.12.2005	ja / yes  17 88 679	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Siemens SP65  Firmwareversion: SW47	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden 1) The Bluetooth link may be lost sporadically

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson Aino  Firmwareversion: R7BA084 (HFP 1.5, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Anruferinformationen werden nicht korrekt angezeigt 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Problems with active and outgoing call informations 2) Special characters not shown correctly
Sony Ericsson C510  Firmwareversion: R1HA035 (HFP 1.5, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 2) Nicht alle Telefonbucheinträge werden angezeigt 3) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) No automatic Bluetooth connection established during active call 2) Not all phonebook entries are shown 3) Parked call can not be activated
Sony Ericsson C702  Firmwareversion: R1D185 (HFP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson C902  Firmwareversion: R1CA038 (HFP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson C905  Firmwareversion: R1BA034	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	



# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson Elm  Firmwareversion: R7BA076 (HFP, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call 2) Special characters not shown correctly
Sony Ericsson G502  Firmwareversion: R1FA035 (HFP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson G700  Firmwareversion: R9M003 (HFP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson G900  Firmwareversion: R9L004 (HFP 1.5, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 3) Nummer des beendeten Gesprächsteilnehmers wird weiterhin im Display angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during active call 2) Only phone memory contacts are shown; Phonebook only sorted by firns name; Special characters not shown correctly 3) After a call was ended the number will still shown in the display
Sony Ericsson G900i  Firmwareversion: 1203-6566 R9L004	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson K510i  Firmwareversion: R4EA031	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range
Sony Ericsson K530i  Firmwareversion: R8BE001	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range
Sony Ericsson K610i  Firmwareversion: R1ED001 (HFP)	ja / yes  67 88 539	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range
Sony Ericsson K660i  Firmwareversion: R1FA030 (HFP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson K700i  Firmwareversion: R2AE0033	nein / no	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden 2) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 1) The Bluetooth link may be lost sporadically 2) Bad voice quality on receiver side

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson K750i  Firmwareversion: -	ja / yes  67 88 538	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range
Sony Ericsson K770i  Firmwareversion: R8AA018 (HFP)	ja / yes  17 88 211	<input type="radio"/> 1)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> 3)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range 2) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson K800i  Firmwareversion: R1G001	ja / yes  67 88 551	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson K810i  Firmwareversion: R6BC002 (HFP)	ja / yes  67 88 551	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson K850i  Firmwareversion: R1FA035 (HFP)	nein / no	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	NICHT GETESTET  NOT TESTED	

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*  
 List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson M600i  Firmwareversion: R9EA002	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range
Sony Ericsson P11  Firmwareversion: R9K009 (HFP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson Satio  Firmwareversion: R2AK006 (HFP, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Senden von DTFM über die Freisprecheinrichtung nicht möglich; Lautstärke lässt sich über das Telefon ändern 2) SIM Kontakte nicht verfügbar; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 1) Send DTFM via HFS is not possible; Volume changeable by phone 2) All SIM contacts are missing; Missing or wrong national characters
Sony Ericsson T610  Firmwareversion: R6C005	ja / yes  17 88 146	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson T630  Firmwareversion: R7A011	ja / yes  17 88 146	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 2) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 1) No automatic Bluetooth connection established during active call 2) Bad voice quality on receiver side

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson T700  Firmwareversion: R3DA024	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson T715  Firmwareversion: R1HA035 (HFP, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	○ <sup>3)</sup>	●	1) Probleme beim Senden von Anrufinformationen 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt 3) Verbindungsabbruch wird nicht angezeigt 1) Problems with active and outgoing call information 2) Missing or wrong national characters 3) Lost network is not shown at hands-free system
Sony Ericsson Vivaz  Firmwareversion: R2CA024 (HFP, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson W205  Firmwareversion: R1CA001 (HFP, PBAP)	nein / no	—	○ <sup>1)</sup>	—	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Fehlfunktion nach ungültigen Rufaufbau 2) Bluetooth Gerätenamen nicht verfügbar 1) Several failures after outgoing invalid call 2) Bluetooth device name not available
Sony Ericsson W350i  Firmwareversion: R10AB002	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson W380i  Firmwareversion: R9BB001	nein / no	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 2) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range 2) Bad voice quality on receiver side
Sony Ericsson W580i  Firmwareversion: R8BE001 (HFP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Bad voice quality on receiver side 2) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson W595  Firmwareversion: R3DA024 (HFP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson W660i  Firmwareversion: R8BB001	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson W700i  Firmwareversion: -	ja / yes  67 88 538	●	●	-	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson W710i  Firmwareversion: R1JC002	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Bad voice quality on receiver side 2) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson W760i  Firmwareversion: R3BA035	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson W800i  Firmwareversion: R1BC002	ja / yes  67 88 538	●	●	—	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson W880i  Firmwareversion: R8BE001 (HFP)	nein / no	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson W890i  Firmwareversion: R1FA035 (HFP)	ja / yes  17 88 212	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung:  
 Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira  
*Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!*

List valid for following designs with bluetooth handsfree unit:  
 Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira  
*Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!*

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson W902  Firmwareversion: R3EG004 (HFP 1.5, PBAP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf: geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 2) Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 1) No automatic Bluetooth connection established during active call; Parked call not activated automatically 2) Phonebook only sorted by first name
Sony Ericsson W910i  Firmwareversion: R1FA035 (HFP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson W960i  Firmwareversion: R9K009	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established during active call 2) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson W980  Firmwareversion: R3CA033 (HFP)	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson W995  Firmwareversion: R1HA035 (HFP, PBAP)	nein / no	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Probleme beim Senden von Anrufinformationen 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Problems with active and outgoing call informations 2) Missing or wrong national characters



# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für folgende Modelle mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Astra (bis Modeljahr 2010), Meriva (bis Modeljahr 2010,75), Vectra (bis Modeljahr 2009), Corsa, Antara, Signum und Zafira <i>Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!</i> List valid for following designs with bluetooth handsfree unit: Astra (till model year 2010), Meriva (till model year 2010,75), Vectra (till model year 2009), Corsa, Antara, Signum and Zafira <i>Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!</i>								
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Ladeschale/Cradle verfügbar/available Katalog-Nr. / Catalog No.	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	Bemerkung Note
Sony Ericsson X1  Firmwareversion: R1AA017 (HFP)	nein / no	●	●	—	—	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	
Sony Ericsson Xperia X2  Firmwareversion: R3AA035 (HFP, PBAP)	nein / no	●	●	— <sup>1)</sup>	●	●	●	1) Telefonbuch nicht verfügbar 1) Phone book not available
Sony Ericsson Z555i  Firmwareversion: R10CA001 (HFP)	nein / no	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	1) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Bad voice quality on receiver side 2) Only phone memory contacts are shown
Sony Ericsson Z770i  Firmwareversion: R1EA022	nein / no	●	●	●	●	●	NICHT GETESTET  NOT TESTED	