

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
Acer	beTouch E110	Acer_E110_4.000.04_E MEA	●	—	—	—	●	●	Keine automatische Aktivierung der Sprachübertragung No automatic activation of handsfree audio	-	
Apple	iPhone 3G	2.0.2	—	●	—	—	●	●	Bluetooth Funktionalität vorhanden ab Softwareversion 3.1 schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle Stable Bluetooth connectivity with software version 3.1 or higher Bad voice quality on receiver side	17 88 213	
Apple	iPhone 3GS	3.1.2	●	●	—	—	●	●	wenn eingehender Anruf über das Mobiltelefon angenommen wird, findet keine Sprachausgabe über die Freisprecheinrichtung statt; Lautstärkenänderung am Mobiltelefon ändert gleichzeitig die Lautstärke der Freisprecheinrichtung voice output by phone when an incoming call is accepted by phone; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	17 88 213	
Apple	iPhone 4	4.2.1	—	●	●	—	●	●	Manche nationale Zeichen fehlen oder sind falsch. Some national characters are missing or wrong.	17 88 284	
Apple	iPhone 4S	5.0.1	●	●	●	—	●	●		17 88 284	
BlackBerry	8110		●	●	●	●	●	●		67 88 559	
BlackBerry	8900 Curve	v4.6.1.310	●	●	—	—	●	●	geparkter Anrufer wird nicht angezeigt; parked calls are not shown on the HFP HMI	-	
BlackBerry	9000 Bold	4.6.0.303	●	●	●	—	●	●	geparkter Anrufer werden nicht angezeigt parked calls are not shown on the HFP HMI	-	
BlackBerry	9105 Pearl	v5.0.0.831	●	●	●	—	●	●		-	
BlackBerry	9380 Curve	v7.0.0.513	●	●	●	—	●	●		-	
BlackBerry	9520 Storm2	v5.0.0.436	●	●	●	—	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf; Fehlende Schriftzeichen; geparkte Anrufer werden am Display nicht angezeigt No automatic Bluetooth connection established during active call; Missing characters; parked calls are not shown on the HFP HMI	-	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
BlackBerry	9700 Bold	v5.0.0.351	●	●	●	—	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Geparkter Anrufer wird nicht angezeigt Special characters not shown correctly; Waiting call is not shown	17 88 283
BlackBerry	9800 Torch	v6.0.0.337	●	●	●	—	●	●		-
BlackBerry	9860 Torch	v7.0.0.585	●	●	●	—	●	●	Kontakte mit mehr als einer Nummer werden separat angezeigt. Daher wird die maximale Telefonbuchkapazität (1000 Einträge) schnell erreicht und somit können einige Kontakte nicht angezeigt werden. Contacts with more than one number are shown separately. Therefore the phonebook capacity (1000 entries) is reached fast and some contacts can't be shown.	-
BlackBerry	9900 Bold	v7.0.0.296	—	—	—	—	—	—		-
Dell	Venue Pro	7.0.7392.0	●	●	●	—	●	●		-
Garmin ASUS	A50	A50-V5.0.71	—	●	—	—	●	●	BT-Verbindung ist manchmal nicht stabil BT connection is sometimes not stabil.	-
HP	Veer	2.1.1	●	●	—	—	●	●		-
HTC	ChaCha	1.19.206.1	●	●	●	●	●	●		-
HTC	Desire	2.29.405.2	●	●	—	—	●	●	Telefonbuch nach Vornamen sortiert phone book sorted by first name	-
HTC	Desire C	Android 4.0.3 1.45.401.4	●	●	●	—	●	●	Manche Einträge werden zusätzlich mit Telefonnummern angezeigt. Some contacts are displayed with additional phone numbers	-
HTC	Desire S	1.28.401.1	●	●	—	—	●	●		-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
HTC	HD mini	ROM 1.36.407.1	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No automatic Bluetooth connection established during incoming call; Special characters not shown correctly	-	-
HTC	HD2	BS 5.2.21869 ROM 1.66.407.1	●	●	—	—	●	●	kein "Besetzt" Signal hörbar; wenn das Gespräch am Telefon angenommen wird findet die Sprachausgabe übers Telefon statt; eine Lautstärkenänderung am Telefon ändert gleichzeitig die Lautstärke der Freisprecheinrichtung; Gespräch kann nicht über die Freisprecheinrichtung beendet werden No busy signal hearable; when an incoming call is accepted by phone the speech output is by phone; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set; call can not be terminated via hands free unit HMI	-	-
HTC	HD7	7.0.7392.0	●	●	●	—	●	●	Bei einem aktiven Anruf fehlt die Anruferkennung. With active call the call ID is missing at HFS.	-	-
HTC	Nexus One	Android 2.2	●	●	●	●	●	●	kein manueller BT-Verbindungsaufbau möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No manual bluetooth connection via BTP; Special characters not shown correctly	-	-
HTC	One V	4.0.3 1.56.401.2	●	●	●	●	●	●	Alle Telefonkontakte fehlen, viele SIM-Kontakte fehlen, Google-Account-Kontakte sind vorhanden. All BTP phonebook contacts and many SIM phonebook contact are missing. Google Account contacts are OK.	-	-
HTC	P3700 Touch Diamond	1.00.25.05	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf No automatic Bluetooth connection established during active call	-	-
HTC	P5500 Touch Dial	1.58.16.27	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anrufs; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No automatic Bluetooth connection established during active call; Special characters not shown correctly	-	-
HTC	Radar C110e	Windows phone 7.5 7.10.8107.79	●	●	●	—	●	●		-	-
HTC	Sensation	1.35.401.1	●	●	●	●	●	●		-	-
HTC	Sensation XL	Android 2.3.5 1.05.401.4	●	●	●	●	●	●		-	-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modelljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modelljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modelljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
HTC	Touch 2	61.41t.25.31H ROM 1.28.407.4	●	●	—	—	●	●	kein "Besetzt" Signal hörbar; wenn eingehender Anruf über das Mobiltelefon angenommen wird, findet keine Sprachausgabe über die Freisprecheinrichtung statt; nicht alle Schriftzeichen werden richtig dargestellt; No busy tone audible; Audio at phone speaker if call is accepted at the phone side; wrong characters;	-
HTC	Touch Diamond 2	61.44tc.25.32U ROM 2.16.407.1	—	—	—	—	—	—	Bluetooth Verbindung wird sporadisch getrennt The Bluetooth link may be lost sporadically	-
HTC	Trophy	2250.09.11006.162	●	●	●	—	●	●	DTMF-Töne via HFS senden schlägt fehl Sending DTMF tones via HFS fails	-
HTC	Wildfire S	Android 2.3.5 2.13.401.3	●	●	●	●	●	●		-
Huawei	U8650 Sonic	Android 2.3.5 60501015	●	●	●	●	●	●	Manche Einträge fehlen Some contacts are missing	-
LG Electronics	BL20 new chocolate	BL20 V10j	●	—	●	●	—	●		-
LG Electronics	BL40 new chocolate	BL40_V10d_Final	●	●	—	—	●	●	Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch nur nach Nachnamen sortiert; Anruferliste wird nicht nach jedem Telefonat aktualisiert; geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set; Special characters not shown correctly; Phonebook only sorted by surname; Call list will not be updated after call; Parked call can not be activated	-
LG Electronics	E900 Optimus7	1.0.1.12	●	●	●	—	●	●	Manche internen Telefonkontakte fehlen. Some phone internal contacts are missing.	-
LG Electronics	GD510	GD510AT_V10g	●	—	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
LG Electronics	GD880	GD880_V10e	●	●	●	●	—	●	Nummern die nicht im Telefonbuch gespeichert sind, werden ohne Nummer als "nicht registriert" angezeigt; Netzwerkanbietername fehlt; Signalstärke wird nicht korrekt angezeigt numbers that are not stored in the phonebook are shown as "nicht registriert". The number isn't shown; network provider name is missing; signal strength is not shown correct.	-
LG Electronics	GM360 Viewty	GM360AT_V10b	●	●	—	—	●	●		-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
LG Electronics	KE850 PRADA	KE850CP40-EUR v10n-XXX-XX	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Anzeige der Ruflist nicht möglich; Signalstärke wird nicht angezeigt Special characters not shown correctly; call list not available; field strength is not shown on HMI display	-
LG Electronics	KP500	KP500AT_V10g	—	—	—	—	—	—		-
LG Electronics	KU990	KU990_V10g	●	●	—	—	—	●	Betreiberkennung wird nicht angezeigt Operator ID is not shown on HMI display	-
LG Electronics	P500	P500_V10e	●	●	—	—	●	●		-
LG Electronics	P920 Optimus 3D	P920_V10d	●	●	—	●	●	●		-
LG Electronics	P990 Optimus Speed	P990_V10c	●	●	—	—	●	—		-
Motorola	Defy MB525	Jorem_U3_3.4.2_177-3	●	—	—	—	●	●	Keine Anrufinformationen, keine Verbindung während aktivem Gespräch möglich. No call informations, no connection during active call;	-
Motorola	E550		—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-
Motorola	Milestone	SHOLS_V2_02.36.0	●	●	—	—	●	●	Telefon ist immer im "Privat" Modus, Freisprechen muss manuel aktiviert werden; Phone is always in "private" mode as default, manual activation of hands-free mode necessary	-
Motorola	Milestone XT720	STR_U2_01.1E.0	●	—	—	—	●	●	Audio muss manuell vom Telefon zur HFS geschaltet werden Audio needs to be switch manually to the HFS just at the BTP	-
Motorola	MOTOKRZR K1	R4527_G_08.22.11R	●	●	●	●	●	●		-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modelljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modelljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modelljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
Motorola	MOTORAZR V3xx	R26111LD_U_96.06.73BR	—	—	—	—	—	—		-	
Motorola	MOTORIZR Z3	R452B_G_08.01.05R	●	●	●	●	●	●		-	
Motorola	Pro XT610	Android 2.2.2 V2U_3.4.2-179	●	●	●	—	●	●		-	
Motorola	Razr XT910	Android 2.3.5 6.5.1-73_SPU-9-TA-6	●	●	●	—	●	●		-	
Motorola	V300	V TRIPLETS_G 0B.09.37R	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-	
Motorola	V400	V TRIPLETS_G 0B.08.AAR_A	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-	
Motorola	V500	V TRIPLETS G_OB.09.38R	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-	
Motorola	V525	V TRIPLETS G_OB.09.38R_V	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-	
Motorola	V600	V TRIPLETS G_OB.09.38R_V	●	●	●	●	●	●	Feldstärke wird nicht angezeigt Field strength is not shown	-	
Motorola	V620	R376_G_OE-66.04r_A	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf No automatic Bluetooth connection established during incoming call	-	
Nokia	2330c	V06.46 23-03-09 RM512	●	●	—	—	●	●	Ein wartender Anruf kann nicht beendet werden. (Konferenzschaltung) A waiting call is still waiting and cannot endet at HFS. (Multiparty call)	-	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
Nokia	2600c	05.61 18-04-08 RM-340	●	●	●	●	●	●		-	
Nokia	2690	10.10	●	●	●	●	●	●	Tastentöne hörbar, werden durch die Freisprecheinrichtung wiedergegeben; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Key-tones are hearable at HFS; Special character not show correctly	-	
Nokia	2720	09.55	●	●	●	●	●	●	Telefonklingelton wird an der Freisprecheinrichtung ausgegeben; Telefonbuch wird nicht korrekt sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt Phone ringtone hearable at hands-free system; Phonebook sorted wrong; Missing or wrong national characters	-	
Nokia	303 Asha	V13.47	●	●	●	●	●	●	Manche Kontakte werden nur mit Nummern angezeigt Some contacts are displayed only with numbers	-	
Nokia	3100	05.02	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-	
Nokia	3109c / 3110c	05.50 14-08-07 RM237	●	●	●	●	●	●		67 88 556	
Nokia	3120c	V09.41 R364	●	●	●	●	●	●	Telefonbuch nur nach Nachname sortiert; Phonebook sortet only by Surname;	-	
Nokia	3250	04.14 11.10.06 RM-38	●	●	—	—	—	—		-	
Nokia	3720c	10.16	●	●	●	●	●	●	Telefon Klingelton wird wiedergegeben; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden The phone ringtone is hearable at handsfree unit; Special characters not shown correctly; Parked call can not be activated	-	
Nokia	5310 XpressMusic	05.81 06-02-08 RM-303	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	-	
Nokia	5530 XpressMusic	11.0.054	●	●	●	—	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modelljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modelljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modelljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
Nokia	6020	03.52	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only be done via cradle	17 88 527
Nokia	6021	03.83	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird unterbrochen sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft	17 88 527
Nokia	6100	05.51	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich	-
Nokia	6110 Navigator	11.52	●	●	—	—	—	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf No automatic Bluetooth connection established during incoming call	-
Nokia	6120c	06.51 04-02-09 RM-243	●	●	—	—	—	●		-
Nokia	6151	04.10 21-12-06 RM-200	●	●	●	●	●	●	Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft category of phone book entries is not shown correctly	17 88 261
Nokia	6220	05.15	●	●	—	—	—	●		17 88 151
Nokia	6220c	03.06 31-05-08	●	●	●	—	●	●		17 88 214
Nokia	6230	05.50	●	●	—	—	—	●		17 88 147
Nokia	6230i	03.40	●	●	—	—	—	●		17 88 147
Nokia	6233	05.10 21-12-2006 RM-145	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	17 88 210

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
Nokia	6234	03.70	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; category of phone book entries is not shown correctly	17 88 260	
Nokia	6280	03.81	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; category of phone book entries is not shown correctly	67 88 555	
Nokia	6288	06.43 30-03-07 RM-78	●	●	●	●	●	●		67 88 555	
Nokia	6300	05.00 27-04-07 RM-217	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; category of phone book entries is not shown correctly	67 88 557	
Nokia	6310	05.01	●	●	—	—	—	●		90 97 937	
Nokia	6310i	07.00	●	●	—	—	—	●		90 97 937	
Nokia	6500c	06.61 26-03-08 RM-265	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	-	
Nokia	6610	05.52	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone	17 88 152	
Nokia	6700c		—	●	—	—	●	●	Sporadischer Verbindungsabbruch; Sporadically disconnection of the Bluetooth connection;	-	
Nokia	6760 slide	21.005	●	●	●	—	●	●	Probleme bei der Anzeige der Anruferinformation; Fehlender Klingelton bei eingehenden Anrufen; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt Problems with ring tone and call informations; Missing ring tone during incoming call; special characters not shown correctly	-	
Nokia	6820	04.25	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Anzeige der Nummernkategorien der Telefonbucheinträge fehlerhaft The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; category of phone book entries is not shown correctly	-	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
Nokia	700	V 111.020.0308	●	●	●	—	●	●		-
Nokia	7210	04.74	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	17 88 152
Nokia	7250	03.62	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	17 88 152
Nokia	7250i	05.30	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-
Nokia	800 Lumia	v 7.10.7740.16	●	●	●	—	●	●	Rufliste: Es werden nur Nummern angezeigt. Call list: Just phone numbers are shown.	-
Nokia	900 Lumia	v 7.10.8779.8	—	●	●	—	●	●	Telefon schaltet sich nach einem Gespräch sporadisch aus. Sporadically switch off of the nokia phone after a call.	-
Nokia	C5	62.001	●	●	●	—	●	●		-
Nokia	C7	13.016	●	●	●	—	●	●		-
Nokia	E51	200.34.36 24-04-2008 RM-244	●	●	—	—	—	●	Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted	17 88 262
Nokia	E52		●	●	●	—	●	●	Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt When a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; Special characters not shown correctly	17 88 279
Nokia	E6	021.014	●	●	●	—	●	●		(17 88 306)

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Katalognummer Cradle available Catalog Number
Nokia	E63	400.21.013 RM-437	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert Special characters not shown correctly; Phonebook only sorted by surname	-	-
Nokia	E65	3.0633.69.0006-02-08 RM208	●	●	—	—	—	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Betreiberkennung und Feldstärke wird nicht angezeigt The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; Network operator and field strength are not shown	-	-
Nokia	E7	Symbian Anna 3 022.014	●	●	—	—	●	●		-	-
Nokia	E71	V300.21.012 RM-346	●	●	●	●	●	●	Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht richtig dargestellt Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly	-	-
Nokia	E72		●	●	●	—	●	●	Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; Special characters not shown correctly	17 88 280	-
Nokia	N70	5.0609.2.0.1 01-03-06 RM84	●	●	—	—	—	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Signalstärke wird nicht angezeigt The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; Field strength is not shown on the HMI display	-	-
Nokia	N73	3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133	●	●	—	—	—	●	Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Radio wird stumm geschaltet sobald eine Taste am Mobiltelefon betätigt wird; Signalstärke wird nicht angezeigt The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; when a button on the phone is pressed the sound level of the radio will be muted; Field strength is not shown on the HMI display	-	-
Nokia	N78	12.046 25-06-2008	●	●	●	—	●	●		-	-
Nokia	N8	011_012	●	●	●	—	●	●	Anruferinformation nicht verfügbar; Telefonklingelton wird an der Freisprecheinrichtung ausgegeben; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Call informations are missing; phone ringtone hearable at hands-free system; Missing or wrong special characters	-	-
Nokia	N82	20.0.062 28-02-08 RM-313	●	●	—	—	—	●		-	-
Nokia	N86	11.043	●	●	●	—	●	●	Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Fehlende Schriftzeichen Phonebook only sorted by first name; Missing characters	-	-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
Nokia	N9	20.2011.40-4_PR_001	●	—	—	—	●	●	Audioausgabe immer am Telefon Audio is always at BTP.	-
Nokia	N97	22.0.110	●	●	●	—	●	●	Probleme bei der Konferenzschaltung Problems with multiparty call	-
Nokia	X3	08.54	●	●	●	●	●	●	Umschalten der Audio Übertragung während eines aktiven Gesprächs nicht möglich; einige Kontakte werden nicht übertragen; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt Audio transfer to the phone during an active call is not possible; Several contacts are missing; special characters not shown correctly	-
Nokia	X7	021.013	●	●	●	—	●	●		-
Palm	Pixi Plus	1.4.5	●	●	●	●	●	●	Nach der Wahl einer ungültigen Nummer ('00', '+'), wird kein Anruf gestartet, aber das Radio bleibt stumm; Der Anruf kann an der HFS oder dem BTP nicht abgebrochen werden; After dialling an invalid number ('00', '+') no call will be started, but the radio stays muted. The "call" can not be canceled at HFS or BTP.	-
Palm	Pre	1.4.5	●	●	—	—	●	●	Nach der Wahl einer ungültigen Nummer ('00', '+'), wird kein Anruf gestartet, aber das Radio bleibt stumm; Der Anruf kann an der HFS oder dem BTP nicht abgebrochen werden; Manche Telefonbucheinträge fehlen; After dialling an invalid number ('00', '+') no call will be started, but the radio stays muted. The "call" can not be canceled at HFS or BTP. Some phone internal phonebook contacts are missing.	-
Palm	Pre2	2.0.1	●	●	●	●	●	●	Nach der Wahl einer ungültigen Nummer ('00', '+'), wird kein Anruf gestartet, aber das Radio bleibt stumm; Der Anruf kann an der HFS oder dem BTP nicht abgebrochen werden; After dialling an invalid number ('00', '+') no call will be started, but the radio stays muted. The "call" can not be canceled at HFS or BTP.	-
Panasonic	Eluga dL1	Android 2.3.5 07.5016	●	●	●	—	●	●	Auflegen verursacht ein störendes Geräusch. Manche Kontakte werden nur mit Nummern angezeigt. Hang up a call causes a disturbing sound. Some contacts are just shown with numbers.	-
Samsung	B2100	B2100XXID2	●	●	●	●	●	●	Klingelton bei eingehenden Anruf wird nicht wiedergegeben; Telefonbuch nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt Incoming call ring tone not hearable; Contacts sorted by first name; Missing or wrong national characters	-
Samsung	B3210 Corby	B321MXXJA2	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No automatic Bluetooth connection established during active call; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set; Special characters not shown correctly	-
Samsung	B3410	B3410XXJC3	●	●	—	—	●	●	Verbindungsaufbau über die Freisprecheinrichtung nicht möglich Pairing via HFS not possible	-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modelljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modelljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modelljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
Samsung	B7330 OmniaPro	B7330XXIL2	●	●	—	—	●	●		-	
Samsung	B7350	B7350XXJ15	●	●	—	—	●	●	Anruferinformation wird nicht übertragen; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt Problems with outgoing call information; Missing or wrong national characters	-	
Samsung	B7610 OmniaPro	B7610NXXIK5	●	●	—	—	●	●		-	
Samsung	B7722i	B7722iXXKC3	●	●	●	●	●	●	Nach Ausschalten des HFS bleibt das Audiosignal trotzdem beim HFS; Manche nationale Zeichen fehlen oder sind falsch. SIM-Kontakte der 2. SIM-Karte fehlen; After turning off HFS audio still at HFS; Some national characters are missing or wrong. SIM contacts of 2. SIM are missing.	-	
Samsung	C3050	C3050XXJ12	●	●	—	—	●	●	Probleme bei der Übertragung von Anrufinformation; Lautstärke lässt sich über das Telefon ändern; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt; Signalstärke wird nicht aktualisiert wenn das Telefon gesperrt ist Problems with active and outgoing call information; Volume changeable via BTP; Missing national characters; No field strength update when BTP keylock is active	-	
Samsung	D900	D900E.05	●	●	—	—	—	●	privater Modus nur möglich, wenn Anruf über das Mobiltelefon angenommen wurde; Signalstärke wird nicht korrekt angezeigt private mode only possible when call is accepted by phone; field strengt is not shown correctly on HMI display	-	
Samsung	F300	F300CPGD2	●	●	●	●	—	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-	
Samsung	F480i	IF8	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf; kein "Besetzt" Signal hörbar; Internes Telefonbuch nur teilweise verfügbar; Nummertypen der Telefonbucheinträge werden nicht korrekt angezeigt No automatic Bluetooth connection established during incoming call; No busy signal hearable; Memory phone book is only partially available; Type of phone book entries is not shown correctly	-	
Samsung	GT-P 1000 Galaxy Tab	Android 2.3.6 P1000XXJPZ	●	●	●	—	●	●	Manche Kontakte werden nur als Nummer angezeigt Some contacts are displayed only as numbers		
Samsung	i200	i200XBHE3 2.002	●	●	—	—	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf No automatic Bluetooth connection established during incoming call	-	
Samsung	i550	i550.012	●	●	●	●	●	●	Feldstärke wird nicht angezeigt Field strength is not shown	-	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
Samsung	i8000 OMNIA 2	I8000XXII6	●	●	—	—	●	●		-
Samsung	i8700 Omnia 7	2424.10.10.4	●	●	●	—	●	●	DTMF-Töne via HFS senden schlägt fehl; Nationale Zeichen fehlen oder sind falsch Sending DTMF via HFS fails; National characters are missing or wrong	-
Samsung	i9000 Galaxy S	I9000XXJPP	●	●	—	—	●	●		-
Samsung	i9001 Galaxy S+	I9001BOKF6	●	●	●	●	●	●	Einige Kontakte fehlen, Manche Sonderzeichen werden nicht angezeigt. Several contacts are missing; Some special characters are not shown.	-
Samsung	i9100 Galaxy S2	Android 2.3.3 I9100XXKE7	●	●	●	—	●	●	Feldstärke wird immer mit Maximalausschlag angezeigt. Fieldstrength is always set to maximum.	-
Samsung	i9250 Galaxy Nexus	Android 4.0.2 I9250XXK6	●	●	●	—	●	●		-
Samsung	i9300 Galaxy S3	Android 4.0.4 I9300XXLE8	●	●	●	●	●	●	Manche Telefon- und SIM-Kontakte fehlen, Manche Kontakte werden nur mit Nummern angezeigt. Some BTP and SIM contacts are missing. Some contacts are showed only with numbers.	-
Samsung	L170	L1700.05	●	●	●	●	●	●	Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Special characters not shown correctly	-
Samsung	S3650 Corby	S3650XXII3	●	●	—	—	●	●	kein "Besetzt" Signal hörbar; wenn das Gespräch am Telefon entgegengenommen wird, findet die Sprachausgabe über das Telefon statt; keine DTMF Töne; geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden No busy signal hearable; If call is accepted via mobile phone, then audio is audible only at phone; Not DTMF tones; Parked call can not be activated	-
Samsung	S5230 Star	S5230XPJ1	●	●	—	—	—	●	Audio Umschaltung über das Telefon nicht möglich; Geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden Problems with audio transfer via phone; Parked call can not be activated	-
Samsung	S5260 Star II	S5260XXKC4	●	●	—	—	—	●		-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
Samsung	S5570 mini	S5570XXKA5	●	●	●	●	●	●	Einige Kontakte fehlen Some contacts are missing	-
Samsung	S5830 Galaxy ACE	S5830XWKP8	●	●	●	●	●	●		-
Samsung	S7070	S7070XXJC1	●	●	—	—	—	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf No automatic Bluetooth connection established during active call	-
Samsung	S723E Wave	S723EXXKD1	●	●	—	—	●	●		-
Samsung	S8500 Wave	S8500XXJH3	—	—	—	—	—	—	Telefon startet nach BT Verbindungsaufbau neu Phone restarts after Bluetooth connection	-
Samsung	S8530 Wave II	S8530XXKF1	●	●	—	—	●	●	Sporadisch keine zuverlässige Bluetooth-Verbindung möglich. Sporadic no reliable Bluetooth connection.	-
Sharp	Aquos SH80F	Android 2.3.4 01.00.00	●	●	●	—	●	●		-
Siemens	C55	SW24	—	—	—	—	—	—		-
Siemens	C65	SW25	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-
Siemens	C75	SW22 19.11.2005	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	-
Siemens	CX65	SW16	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	17 88 547

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
Siemens	CX70	SW34	—	—	—	—	—	—		-	
Siemens	CX75	SW13 09.01.2006	●	●	●	●	●	●		-	
Siemens	M55	SW91	—	—	—	—	—	—		-	
Siemens	M65	SW25	—	●	●	●	●	●	Verbindung nur über Cradle, keine Bluetooth Verbindung möglich Connection from the phone to the HFS can only by done via cradle	17 88 547	
Siemens	M75	SW23 10.05.2005	●	●	●	●	●	●		-	
Siemens	S55	SW91	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindungsaufbau ist nur über das Telefon möglich Bluetooth pairing must be done by phone	17 88 143	
Siemens	S65	SW43	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf No automatic Bluetooth connection established during active call	17 88 548	
Siemens	S75	SW38 29.12.2005	●	●	●	●	●	●		17 88 679	
Siemens	SP65	SW47	—	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden The Bluetooth link may be lost sporadically	-	
Simvalley	SP-60	ALPS.10Y.W10.48.MP.V 1.06	—	—	—	—	—	—	BT-Verbindung nicht stabil. BT connection not stable.	-	
Sony	Xperia S	Android 2.3.7 6.0.A.3.62	●	●	●	—	●	●	Bei manchen Telefonkontakten fehlt der Name, es wird nur die Nummer angezeigt. In some device contacts the name is missing, just the number is shown.	-	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	Aino	R7BA084	●	●	●	●	●	●	Anruferinformationen werden nicht korrekt angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Problems with active and outgoing call informations; Special characters not shown correctly	-	-
SonyEricsson	C510	R1HA035	●	●	—	—	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf; geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden No automatic Bluetooth connection established during active call; Parked call can not be activated	-	-
SonyEricsson	C702	R1D185	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	C902	R1CA038	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	C905	R1BA034	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	Elm	R7BA076	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt No automatic Bluetooth connection established during incoming call; Special characters not shown correctly	17 88 282	-
SonyEricsson	G502	R1FA035	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	G700	R9M003	●	●	●	—	●	●		-	-
SonyEricsson	G900	R9L004	●	●	●	—	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Nummer des beendeten Gesprächsteilnehmers wird weiterhin im Display angezeigt No automatic Bluetooth connection established during active call; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly; After a call was ended the number will still shown in the display	-	-
SonyEricsson	G900i	1203-6566 R9L004	●	●	●	—	●	●		-	-
SonyEricsson	K510i	R4EA031	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	-	-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	K530i	R8BE001	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	-	-
SonyEricsson	K610i	R1ED001	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	67 88 539	-
SonyEricsson	K660i	R1FA030	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	K700i	R2AE0033	●	●	●	●	●	●	Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden; schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle The Bluetooth link may be lost sporadically; Bad voice quality on receiver side	-	-
SonyEricsson	K750i		●	●	●	●	●	●	kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	67 88 538	-
SonyEricsson	K770i	R8AA018	●	●	●	—	●	●	kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	17 88 211	-
SonyEricsson	K800i	R1G001	●	●	●	●	●	●		67 88 551	-
SonyEricsson	K810i	R6BC002	●	●	●	●	●	●		67 88 551	-
SonyEricsson	K850i	R1FA035	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	M600i	R9EA002	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	-	-
SonyEricsson	P1i	R9K009	●	●	●	—	●	●		-	-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	Satio	R2AK006	●	●	●	—	●	●	Senden von DTFM über die Freisprecheinrichtung nicht möglich; Lautstärke lässt sich über das Telefon ändern; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt Send DTFM via HFS is not possible; Volume changeable by phone; wrong national characters	-	-
SonyEricsson	T610	R6C005	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	T630	R7A011	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf; schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle No automatic Bluetooth connection established during active call; Bad voice quality on receiver side	-	-
SonyEricsson	T700	R3DA024	●	●	●	●	●	●		-	-
SonyEricsson	T715	R1HA035	●	●	●	●	●	●	Probleme beim Senden von Anrufinformationen; Sonderzeichen werden nicht korrekt dargestellt; Verbindungsabbruch wird nicht angezeigt Problems with active and outgoing call information; Missing or wrong national characters; Lost network is not shown at hands-free system	-	-
SonyEricsson	Vivaz	R2CA024	●	●	●	—	●	●	Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set	-	-
SonyEricsson	W205	R1CA001	●	—	—	—	●	—	Fehlfunktion nach ungültigen Rufaufbau Several failures after outgoing invalid call	-	-
SonyEricsson	W350i	R10AB002	●	●	●	—	●	●		-	-
SonyEricsson	W380i	R9BB001	—	●	●	●	●	●	kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range	-	-
SonyEricsson	W580i	R8BE001	●	●	●	—	●	●		-	-
SonyEricsson	W595	R3DA024	●	●	●	●	●	●		-	-

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle number	Cradle available Catalog Number
SonyEricsson	W660i	R8BB001	●	●	●	—	●	●		-	
SonyEricsson	W700i		●	●	—	—	●	●		67 88 538	
SonyEricsson	W710i	R1JC002	●	●	●	—	●	●		-	
SonyEricsson	W760i	R3BA035	●	●	●	●	●	●		-	
SonyEricsson	W800i	R1BC002	●	●	—	—	●	●		67 88 538	
SonyEricsson	W880i	R8BE001	●	●	●	—	●	●		-	
SonyEricsson	W890i	R1FA035	●	●	●	●	●	●		17 88 212	
SonyEricsson	W902	R3EG004	●	●	●	●	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf; geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert No automatic Bluetooth connection established during active call; Parked call not activated automatically	-	
SonyEricsson	W910i	R1FA035	●	●	●	●	●	●		-	
SonyEricsson	W960i	R9K009	●	●	●	—	●	●	kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf No automatic Bluetooth connection established during active call	-	
SonyEricsson	W980	R3CA033	●	●	●	●	●	●		-	

Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Astra (bis Modeljahr 2010), Antara, Corsa, Meriva (bis Modeljahr 2010), Signum, Vectra (bis Modeljahr 2009) und Zafira Family
 Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons!
 List valid for Astra (till model year 2010), Antara, Corsa, Meriva (till model year 2010), Signum, Vectra (till model year 2009) and Zafira Family
 Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone!

Hersteller Manufacturer	Modell Model	Firmwareversion	Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch verfügbar Phonebook available	SIM Kontakte verfügbar SIM phonebook available	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Bemerkung Note	Ladeschale verfügbar Cradle available
SonyEricsson	W995	R1HA035	●	●	●	●	●	●	Probleme beim Senden von Anrufinformationen; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt Problems with active and outgoing call informations; Missing or wrong national characters	-
SonyEricsson	X1	R1AA017	●	●	—	—	—	●		-
SonyEricsson	Xperia Active	4.0.2.A.0.42	●	—	—	—	●	●		-
SonyEricsson	Xperia Arc	3.0.1.A.0.146	●	●	●	—	●	●	Automatische Audioübergabe schlägt fehl. Der Benutzer muss manuell umschalten. Manche Kontaktze fehlen. Automatic hands-free function failed. User has to switch audio manually to the HFS. Some internal contacts are missing	-
SonyEricsson	Xperia Mini Pro	Android 2.3.4 4.0.2.A.0.69	●	●	●	—	●	●	Sporadisch keine Audioausgabe beim Freisprechen. Ton muss manuell am Handy umgeschaltet werden. Sporadically no handsfree audio. Audio has to be routed manually at the mobile phone.	-
SonyEricsson	Xperia Play	3.0.1.A.0.145	●	●	—	—	●	●		-
SonyEricsson	Xperia X10	2.1.A.0.435	●	●	—	—	●	●		-
SonyEricsson	Xperia X2	R3AA035	●	●	—	—	●	●		-
SonyEricsson	Z555i	R10CA001	●	●	●	—	●	●		-
SonyEricsson	Z770i	R1EA022	●	●	●	●	●	●		-