

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Apple iPhone</b>  Firmwareversion: 2.0.2 (HFP 1.5)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>67 88 560</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>Apple iPhone 3G</b>  Firmwareversion: (HFP 1.5, PBAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>17 88 213</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>Apple iPhone 3GS</b>  Firmwareversion: 3.1.2 (HFP 1.5, PBAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>17 88 213</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; kein "Anruf zurückgewiesen" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 1) No busy signal hearable; No indication that the call was rejected; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Only phone memory contacts are shown; Phonebook only sorted by first name
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>BlackBerry 8110</b>  Firmwareversion: 2.6.0.59 (HFP 1.5)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>67 88 559</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	—	1) schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 1) Bad voice quality on receiver side
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>BlackBerry (RIM) Curve 8900</b>  Firmwareversion: 4.6.1.310 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 1) SIM Phone book not available, Phone book contacts with more than one entry are not shown correctly 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
<b>BlackBerry (RIM) Bold 9000</b>  Firmwareversion: 4.6.0.303 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbucheinträge mit mehr als einem Eintrag werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Phonebook contacts with more than one entry are not shown correctly 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
<b>BlackBerry (RIM) Storm2 9520</b>  Firmwareversion: 5.0.0.436 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbucheinträge werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Phonebook contacts are not shown correctly 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
<b>BlackBerry (RIM) Bold 9700</b>  Firmwareversion: v5.0.0.351 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phonebook only sorted by first name; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>HTC HD2</b>  Firmwareversion: BS 5.2.21869, ROM 1.66.407.1 ()	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 3) Konferenzschaltung nur eingeschränkt möglich 1) No busy signal hearable; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Special characters not shown correctly; Filter function not working correctly 3) Second call not handled correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
<b>HTC Touch2</b>  Firmwareversion: BS 61.41t.25.31H, ROM 1.28.407.4 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 3) Konferenzschaltung nur eingeschränkt möglich 1) No busy signal hearable 2) Filter function not working correctly; Special characters not shown correctly 3) Second call not handled correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly 2) Parked call can not be activated
<b>HTC Touch Diamond 2</b>  Firmwareversion: BS 61.44t.25.32U, ROM 2.16.407.1 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf; kein "Besetzt" Signal hörbar 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Fehlende Schriftzeichen 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call; No busy signal hearable 2) Filter function not working correctly; Missing characters
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	●	1) keine Bluetooth Verbindungsaufbau solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist 2) Nummerntyp wird teilweise falsch dargestellt; Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 3) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP 2) number type of phonebook entries not shown correctly; Filter function not working correctly 3) Parked call can not be activated
<b>LG new chocolate BL40</b>  Firmwareversion: BL40_V10d_Final (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Nummerntyp wird teilweise falsch dargestellt; Telefonbuch nur nach Nachnamen sortiert 1) No busy signal hearable; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set 2) Filter function not working correctly; numbertype of phonebook entries not shown correctly; Phonebook only sorted by surname
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	●	1) keine Bluetooth Verbindungsaufbau solange SIM PIN nicht eingegeben worden ist 2) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig 3) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) No BT while SIM-PIN is not entered at the BTP 2) Filter function not working correctly 3) Parked call can not be activated

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Nokia 2330 Classic</b>  Firmwareversion: 06.46 23-03-09 RM-512 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Sortieren des SIM Telefonbuchs nicht möglich; Telefonbuch wird gemischt nach Vorname/Nachname sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Special characters not shown correctly; Sorting of SIM-card contacts not possible; Phonebook sorted mixed with first name and surname 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Sortieren des SIM Telefonbuchs nicht möglich; Telefonbuch wird gemischt nach Vorname/Nachname sortiert 1) Special characters not shown correctly; Sorting of SIM-card contacts not possible; Phonebook sorted mixed with first name and surname
<b>Nokia 2600 Classic</b>  Firmwareversion: 05.61 18-04-08 RM-340 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	○ <sup>3)</sup>	—	1) Bluetooth Geräte name wird nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) abweisen eine Anrufer über die Freisprecheinrichtung nicht möglich 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Reject an incoming call via the HMI is not possible
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	○ <sup>3)</sup>	●	1) Bluetooth Geräte name wird nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) abweisen eine Anrufer über die Freisprecheinrichtung nicht möglich 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Reject an incoming call via the HMI is not possible
<b>Nokia 3110 Classic</b>  Firmwareversion: 05.50 14-08-07 RM-237 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>67 88 556</b>								
	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) eingehender Anruf kann nicht entgegengenommen werden wenn ein anderes Gespräch geparkt ist 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Not possible to accept incoming call when another call is parked
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) eingehender Anruf kann nicht entgegengenommen werden wenn ein anderes Gespräch geparkt ist 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Not possible to accept incoming call when another call is parked
<b>Nokia 3120 Classic</b>  Firmwareversion: 09.41 R364 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly 2) Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) Special characters not shown correctly 2) Special characters not shown correctly

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Nokia 3250</b>  Firmwareversion: 04.14 11-10-06 RM-38 (HFP 1.0, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	—	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	1) Nur das SIM Telefonbuch wird angezeigt 1) Only SIM-card contacts are shown
<b>Nokia 5310 XpressMusic</b>  Firmwareversion: 05.81 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	●	●	—	1) Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt; Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Caller ID not displayed correctly; Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>3)</sup>	●	●	●	●	1) Bluetooth Gerätenamen werden nicht übertragen 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 3) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt; Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 3) Caller ID not displayed correctly; Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly
<b>Nokia 6110</b>  Firmwareversion: 03.51 23-05-07 RM-122 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	●	—	—	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines eingehenden Anruf 2) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; schlechte Sprachübertragung zur Gegenstelle 1) No automatic Bluetooth connection established during incoming call 2) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; Bad voice quality on receiver side
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							
<b>Nokia 6120 Classic</b>  Firmwareversion: 06.51 04-02-09 RM-243 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	—	—	●	●	●	

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante  Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Nokia 6151</b>  Firmwareversion: 04.10 21-12-06 RM-200 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>17 88 261</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	—	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	—	●	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone
<b>Nokia 6220 Classic</b>  Firmwareversion: 03.06 31-05-08 RM-328 (HFP 1.5, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Only phone memory contacts are shown
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							
<b>Nokia 6288</b>  Firmwareversion: 06.43 30-03-07 RM-78 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>67 88 555</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	●	
<b>Nokia 6500c</b>  Firmwareversion: 05.81 (HFP 1.5, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	nicht getestet not tested	●	●	●	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Suche in SIM Kontakten nicht möglich; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Searching in SIM-card contacts not possible; Special characters not shown correctly

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante  Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Nokia E51</b>  Firmwareversion: 400.34.011 (HFP 1.5, SAP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: 17 88 262	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden 2) Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth link may be lost sporadically 2) When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Nokia E63</b>  Firmwareversion: 400.21.013 RM-437 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Internes Telefonbuch nur verfügbar wenn SIM Telefonbuch Einträge enthält; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert; Fehlende Schriftzeichen 2) geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 1) Memory phonebook is available when SIM-card phonebook is not empty; Phonebook only sorted by first name; Missing characters 2) Parked call not activated automatically
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	●
<b>Nokia E65</b>  Firmwareversion: 3.0633.69.00 06-02-08 RM-208 (HFP 1.5, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	—	—	—	—	—	—	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested							
<b>Nokia E71</b>  Firmwareversion: 300.21.012 RM-346 (HFP 1.5, PBAP, SAP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Telefonbücher mit mehr als 142 Einträge können nicht angezeigt werden; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Display of phonebooks with more than 142 entries not possible; Phonebook only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	●

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Nokia N70</b>  Firmwareversion: 5.0609.2.0.1 01-03-06 RM-84 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	○ <sup>3)</sup>	—	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt 3) Betreiberkennung wird nicht angezeigt; and der Freisprecheinrichtung HMI wird immer die volle Feldstärke angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Caller ID not displayed correctly 3) Hands free unit doesn't show the network operator; Hands free unit HMI show allways full field strengt	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested								
<b>Nokia N73</b>  Firmwareversion: 3.0638.0.0.1 30-10-2006 RM-133 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	○ <sup>3)</sup>	—	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt 3) Betreiberkennung wird nicht angezeigt; and der Freisprecheinrichtung HMI wird immer die volle Feldstärke angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) Caller ID not displayed correctly 3) Hands free unit doesn't show the network operator; Hands free unit HMI show allways full field strengt	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested								
<b>Nokia N78</b>  Firmwareversion: 12.046.051.1 25-06-2008 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird; Bluetooth Gerätenamen wird nicht übertragen 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone; The Bluetooth device name is not transmitted correctly 2) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested								
<b>Nokia N82</b>  Firmwareversion: 20.0.062 28-02-08 RM-313 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	●	●	—	1) Bluetooth Verbindung wird getrennt, sobald in den privaten Modus geschaltet wird 2) Lautstärkenänderung am Telefon auf '0' bewirkt gleichzeitig eine Stummschaltung an der Freisprecheinrichtung 1) The Bluetooth link disconnected when entering 'private mode' on the phone 2) When audio level of the phone set to 0, hands free unit is muted	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP nicht getestet SAP not tested								



# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodul) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Nokia N86</b>  Firmwareversion: 11043 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn Einträge nicht den Vor- und Nachnamen enthalten; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Special characters not shown correctly; Phonebook not sorted correctly, if entry does not contain first name or surname; Phonebook only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt; Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn Einträge nicht den Vor- und Nachnamen enthalten; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Special characters not shown correctly; Phonebook not sorted correctly, if entry does not contain first name or surname; Phonebook only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
<b>Samsung S3650 Corby</b>  Firmwareversion: SW S3650XXI3 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	—	—	—	—	—	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Special characters not shown correctly 2) Parked call can not be activated
<b>Samsung SGH-i200</b>  Firmwareversion: i200.007 (HFP 1.5)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	—	—	●	—	—	1) Bluetooth Verbindung kann sporadisch getrennt werden 2) Anrufer ID wird nicht korrekt angezeigt; Lautstärkenänderung am Telefon bewirkt gleichzeitig eine Änderung der Lautstärke an der Freisprecheinrichtung 1) The Bluetooth link may be lost sporadically 2) Caller ID not displayed correctly; Sound level change at the phone is also changing the volume of the hands free set
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>Samsung SGH-F480i</b>  Firmwareversion: IF8 (HFP 1.5, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	—	1) kein "Besetzt" Signal hörbar 2) Nur das SIM Telefonbuch wird angezeigt; Sonderzeichen werden nicht korrekt angezeigt 1) No busy signal hearable 2) Only SIM-card contacts are shown; Special characters not shown correctly
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	1) Nur das SIM Telefonbuch wird angezeigt 1) Only SIM-card contacts are shown

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>Samsung OMNIA 2 i 8000</b>  Firmwareversion: I8000XXII6 (HFP 1.5, PBAP, SAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	●	●	1) Telefonbuch wird nicht richtig sortiert; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 1) Phonebook not sorted correctly; Phonebook only sorted by first name
<b>SonyEricsson C510</b>  Firmwareversion: R1HA035 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Filterfunktion arbeitet nicht zuverlässig; Telefonbuch nur nach Vornamen sortiert 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Filter function not working correctly; Phone book only sorted by first name 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson C702</b>  Firmwareversion: 1204-9289 R3DA029 080913 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson C902</b>  Firmwareversion: 1204-1731 R3CA038 080721 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	—	1) Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde. 1) Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>SonyEricsson G502</b>  Firmwareversion: G502 ADRIATIC CDF1201-0083 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth		●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported								
<b>SonyEricsson G700</b>  Firmwareversion: G700 DPY Generic World1 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth		●	●	●	●	●	●	—	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported								
<b>SonyEricsson G900</b>  Firmwareversion: R9L004 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth		●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	○ <sup>2)</sup>	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt; Telefonbuch nur nach Nachnamen sortiert; Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn Einträge nicht den Vor- und Nachnamen enthalten 2) geparkter Anrufer kann nicht aktiviert werden 1) Only phone memory contacts are shown; Phonebook only sorted by surname; Phonebook not sorted correctly, if entry does not contain first name or surname 2) Parked call can not be activated
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported								
<b>SonyEricsson K610i</b>  Firmwareversion: CXC1250374 R1ED001 060831 (HFP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>67 88 539</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	—	—	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) No automatic Bluetooth connection established when phone comes in range 2) Only phone memory contacts are shown
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version		Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>SonyEricsson K630i</b>  Firmwareversion: R7A011 prgCXC12-5782_EU_4_N (HFP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	—	—	
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson K660i</b>  Firmwareversion: 1204-9286 R1FA030 080504 (HFP)		Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	—	1) Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde 1) Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson K770i</b>  Firmwareversion: 1201-7587 R8AA018 070817 (HFP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>17 88 211</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson K810i</b>  Firmwareversion: CXC1250811 R6BC002 070607 (HFP)	Ladeschale/Cradle Catalog No.: <b>67 88 551</b>	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	—	—	1) Manchmal ist ein Neustart des Telefons erforderlich, sobald die BT Verbindung getrennt wurde 2) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Sometimes it is necessary to restart the phone after link disconnection 2) Only phone memory contacts are shown
		Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>SonyEricsson K850i</b>  Firmwareversion: K850 CDF1202-6075 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	—	1) Umschalten auf den privaten Modus nicht möglich 1) Switch phone to private mode not possible
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson P1i</b>  Firmwareversion: CXC162037 R9k009 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson W302</b>  Firmwareversion: R1AA030 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	—	—	1) Fehlende Einträge in der Anrufliste 1) Missing entrys in call list
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson W580i</b>  Firmwareversion: CXC1123362 R8BE001 080115 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	—	—	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante  Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>SonyEricsson W595</b>  Firmwareversion: R3DA024 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	-	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson W880i</b>  Firmwareversion: CXC1250640 R8BE001 080115 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	○ <sup>1)</sup>	●	●	-	-	1) Nur das interne Telefonbuch wird angezeigt 1) Only phone memory contacts are shown
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson W890i</b>  Firmwareversion: 1200-9164 R1FA035 080527 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	-	-	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson W902</b>  Firmwareversion: R3DA026 (HFP 1.5, PBAP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	○ <sup>2)</sup>	●	●	○ <sup>3)</sup>	-	1) kein automatischer Bluetooth Verbindungsaufbau 2) Telefonbuch wird nicht richtig sortiert, wenn keine SIM Kontakte enthalten sind 3) geparkter Anrufer wird nicht automatisch aktiviert 1) No automatic Bluetooth connection established 2) Phonebook not sorted correctly, if there are no SIM-card contacts 3) Parked call not activated automatically
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons  
 List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone

Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante  Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>SonyEricsson W910i</b>  Firmwareversion: 1200-9123 R1FA035 080527 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	-	-	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson W980</b>  Firmwareversion: R3CA033 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	●	-	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson X1</b>  Firmwareversion: R1AA017 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	-	-	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							
<b>SonyEricsson Z555i</b>  Firmwareversion: Z555 EUROPE 5 CDFCDA102568/14 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	●	●	●	●	●	-	-	
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

# Kompatibilitätsliste getesteter Mobiltelefone

## Compatibility list of tested mobile phones



Liste gültig für Insignia (ab Modeljahr 2009), Astra J (ab Modeljahr 2010) und Meriva (ab Modeljahr 2011) / Kompatibilität abhängig von Softwareversion und Konfiguration des Mobiltelefons List valid for Insignia (model year 2009), Astra J (model year 2010) and Meriva (model year 2011) / Compatibility depends on software version and configuration of the mobile phone									
Hersteller / Model / Softwareversion Manufacturer / Model / Software Version	Freisprecheinrichtung Variante  Hands-free unit option	Stabile Bluetooth Verbindung Bluetooth Connectivity	Allgemeine Telefon Funktion Hands-Free Function	Telefonbuch Anzeige Phonebook Access	Ruflisten Anzeige Call List Access	Betreiberkennung / Feldstärke Network name / Field strength	Konferenzschaltung Multiparty Call	SMS (nur mit Telefonmodule) (only with embedded system)	Bemerkung Note
<b>SonyEricsson Z710i</b>  Firmwareversion: R1EA022 (HFP)	Mobiltelefon Vorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle  Mobile phone system with Bluetooth	○ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	—	1) kein automatischer Verbindungsaufbau während eines aktiven Anruf 1) No automatic Bluetooth connection established during active call
	Mobiltelefon Vorbereitung mit integrierten Telefonmodul  Embedded mobile phone system with Bluetooth	SAP wird nicht unterstützt SAP not supported							

●	OK
—	nicht OK / not OK
○ <sup>1)</sup>	mit Einschränkung with limitations